

KULTUREN

Forskarbaracken vid obser- vatoriet

Svaneluckykan 3
Lund, Skåne
Dokumentation 2016

KULTURMILJÖRAPPORT 2016:11

CARITA MELCHERT

KULTURHISTORISKA FÖRENINGEN FÖR SÖDRA SVERIGE

Innehåll

Inledning	2
Administrativa uppgifter	2
Sammanfattning av utförda arbeten.....	2
Byggnadshistorik.....	3
Bilder och ritningar.....	3

Inledning

På grund av ökat elevantal på Katedralskolan i centrala Lund finns ett stort behov av fler basrum/undervisningslokaler. Forskarbarack A i Observatorieparken beslutades därför att inredas med undervisningslokaler, varför befintliga kontorslokaler behövde byggas om. Den nya rumsdispositionen innebär att huvudentrén måste flyttas från norra kortsidan till östra långsidan. Befintlig tillgänglighetsramp flyttas med till den nya entrén.

Enligt Länsstyrelsens beslut ska egendokumentation utföras. Antikvarisk medverkan har inte krävts. Kulturen, Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, har fått i uppdrag av fastighetsägaren att sammanställa dokumentationsrapport till Länsstyrelsen.

Administrativa uppgifter

Länsstyrelsen dnr: 432-29884-2015

Fastighetsbeteckning: Svanelucky 3

Kommun: Lund

Byggnad: Forskarbarack A (M17:136) vid byggnadsminnet Observatoriet

Arbetshandlingar: Ansökan om tillstånd enligt 3 kap kulturniljölagen. Skiss ombyggnad av forskarbaracken 2015-09-29 Wigot/L

Beslut om tidsbegränsat bygglov, L 2015-001974, Stadsbyggnadskontoret Lund

Fastighetsägare: Lundafastigheter

Fastighetsförvaltare: Esad Henic / Bengt Brahed

Entreprenör: Stråheds i Anderslöv AB

Rapport: Carita Melchert, bebyggelseantikvarie Kulturen

Slutbesiktning: 2016-08-09

Sammanfattning av utförda arbeten

Befintliga kontorslokaler i forskarbarack A har ändrats till undervisningslokaler. Den nya huvudentrén har flyttats från norra kortsidan till östra långsidan. En ny dörröppning har tagits upp på östra långsidan, där det innan åtgärderna fanns ett fönster, och en ny dörr har satts in. Den nya dörren har samma utseende som befintlig dörr på norra kortsidan.


Dörren på norra kortsidan har behållits och utgör nu endast utrymningsväg. En ny fristående trappa av trä utan räcken har byggts utanför dörren.

Tillgänglighetsrampen har flyttats från norr till den nya entrén på östra långsidan. Gräsmattan på östra sidan hade före åtgärderna en rundad form. Gräsmattan under rampen och invid den nya entrén har ersatts med grått grus i samma nyans som gångarna. Sentida fläder- och vildrosbuskar på östra sidan och norra kortsidan har tagits bort.


Byggnadshistorik

Byggnaden avsågs efter en bygglovritning daterad 1949 att innehålla arbetsrum. Baracken förlängdes söderut 1973, i liknande utförande, för att ge plats åt observatoriets datoranläggning. Hela baracken är uppförd i regelkonstruktion med fasader i vitfärgad locklistpanel. En ombyggnad gjordes 2004 med ny tillgänglighetsramp och delvis nya fönster.

Bilder och ritningar



Översiktskarta Lund, aktuell fastighet markerad med stjärna.



Observatorieparken. Aktuell byggnad markerad med stjärna.



Före åtgärder. Fotografi: Henrik Borg, Kulturen 2009.



Före åtgärder, maj 2016.



Efter åtgärder. Norra kortsidan med bevarad dörr och ny trappa. Östra långsidan med ny entré.



Efter åtgärder. Östra långsidan. Ny dörr och flyttad tillgänglighetsramp. De av gräsmattan har ersatts med grus.



Efter åtgärder. Östra långsidan.



Efter åtgärder. Ny huvudentré i öster.